



22 февраля 2025г. в Алейском районе Алтайского края на перегоне Топчиха - Алейская водитель автомобиля Nissan Teana выехал на железнодорожный переезд при запрещающем показании светофора и совершил столкновение с грузовым поездом. В результате столкновения водитель транспортного средства не пострадал. Схода подвижного состава не допущено.



Этой ситуации можно было избежать, если бы водитель соблюдал главное правило пересечения железнодорожных переездов: убедиться в отсутствии приближающегося поезда! Основная причина аварий на переездах - несоблюдение ПДД водителями автотранспорта.

ПДД РФ, 15. Движение через железнодорожные пути

п.15.1 - Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

п.15.2 - При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).



← *Пример последствий несоблюдения водителями правил ПДД при пересечении железнодорожных переездов